


# TECHMOT - EKSPERT



## Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Majątkowe

41-200 Sosnowiec, ul. Legionów 2B/28

tel./fax +48 32 266 59 72 GSM +48 601 828 464

<https://rzeczoznawca-sosnowiec.business.site> email: [techmotekspert@data.pl](mailto:techmotekspert@data.pl)



Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych  
"POLEKSMOT" w Katowicach, zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym

WYCENA Nr: TE-0700620

z dnia: 2020/07/22

Rzeczoznawca : mgr inż. Mirosław Łagodziński - RS000124

Zleceniodawca: Gmina Sławków

Adres: ul. Rynek 1, 41-260 Sławków

Zlec. pismo, znak:

z dnia: 2020/07/14

Właściciel: Gmina Sławków

Adres: ul. Rynek 1, 41-260 Sławków

Dokument: dowód rejestracyjny seria: DR/BAQ numer: 0761799

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu

### PODSTAWA WYCENY

Podstawę sporządzenia opinii stanowi zlecenie Zamawiającego celem ustalenia wartości rynkowej pojazdu dla potrzeb sprzedaży.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2020

Marka: DACIA

Model pojazdu: Duster dCi MR`10

Wersja: Ambiance

Nr rejestracyjny: SBE 75745

Rok prod.: 2013

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: UU1HSDAG549802451

Nr INFO-EKSPERT	009-00216
Data pierwszej rejestracji	2013/12/30
Data ważności badania technicznego	2021/01/02
Data oględzin	2020/07/15
Miejsce oględzin	ul. Okradzionowska 29b, 41-260 Sławków śląskie
Wskazanie drogomierza	92055 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/12/30-20/07/22)	79 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita	1740 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Oznaczenie silnika	K9K HP
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 66kW (90KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.03-2013.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	12	System wspomagania nagłego hamowania
2	Filtr cząsteczek stałych	13	Szyba tylna ogrzewana
3	Immobilizer	14	Szyby przednie regulowane elektrycznie
4	Obrotomierz	15	Światła p/mgienne przednie
5	Poduszka powietrzna kierowcy	16	Światło dodatkowe STOP
6	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	17	Tarcze kół stalowe 16"
7	Poduszki powietrzne boczne przednie	18	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Radioodtwarzacz CD + MP3	19	Wycieraczka szyby tylnej
9	Relingi dachowe	20	Zaglówki foteli przednich
10	Siedzenia tylne składane	21	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
11	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich	22	Zamek centralny zdalnie sterowany

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Klimatyzacja	1 042
2	+Tarcze kół ze stopów lekkich	537

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*Motrio Winter Far Away 215/60 R16 98H	3,0	83
Przednie prawe:	*Motrio Winter Far Away 215/60 R16 98H	2,1	94
Tylne lewe:	*Motrio Winter Far Away 215/60 R16 98H	3,4	78
Tylne prawe:	*Motrio Winter Far Away 215/60 R16 98H	2,9	84

### STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu stwierdzono:

**SILNIK:** kpl. z osprzętem, o zapłonie samoczynnym, z wymogami emisji spalin wg normy EURO 5. Rozruch silnika łatwy, praca równa w pełnym zakresie prędkości obrotowych. Wskaźniki dynamiczne pracy silnika normatywne, typowe dla wskazanego przebiegu km. Układ chłodzenia szczelny. Elementy układu wydechowego powierzchniowo skorodowane.

**PODWOZIE:** układ przeniesienia napędu z manualną 5-biegową skrzynką biegów kpl. bez uszkodzeń awaryjnych. Zawieszenie przednie i tylne oraz układ kierowniczy ze wspomaganiem bez śladów uszkodzeń awaryjnych. Tarcze hamulcowe kół przednich ze śladami zaawansowanego zużycia. Obręcze kół jezdnych wykonane ze stopów metali lekkich, bez uszkodzeń.

**NADWOZIE:** zamknięte typu kombi. Drzwi PL w części tylnej punktowo wgniezione. Zderzak tylny w części środkowej dolnej rozerwany, z prawej strony obtarty. Powłoka lakiernicza z licznymi zarysowaniami na poszczególnych elementach nadwozia. Wyposażenie wnętrza nadwozia kpl. podniszczone. Poszycia tapicerskie foteli przybrudzone, poplamione.

**OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE:** instalacja elektryczna z akumulatorem, przewodami i odbiornikami prądu kpl. Lampa zespolona tylna lewa popękana.

**OGUMIENIE:** kpl. zużyte eksploatacyjnie w zróżnicowanym stopniu, z nacięciami boków zewnętrznych.

<b>KOREKTY</b>
----------------

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (86 mies.) ..... 24 000 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... 1 579 PLN

*Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.*

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ..... 923 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2013/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.*

KOREKTA ZA PRZEBIEG ..... 464 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 103 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 10 945 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1,75%.*

KOREKTA ZA OGUMIENIE ..... - 499 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.*

KOREKTY RÓŻNE ..... - 2 748 PLN

**W tym:**

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%] Wart. [PLN]

-5,0 -1 348

*Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan*

*wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.*

*Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.*

*W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia.*

naprawa uszkodzeń

-5,2 -1 400

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, przy uwzględnieniu stanu technicznego, zakresu koniecznej naprawy uszkodzeń awaryjnych, czasookresu i warunków użytkowania, stanu dbałości i utrzymania oraz relacji między podażą i popytem, określona na dzień sporządzenia opinii wynosi:

**23700 PLN**

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 4431,71 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2020 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

II. Opinię sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zleceniodawca.

Integralną część opinii stanowią 53 szt. fotografii badanego pojazdu, zestawione na załączonej płycie CD.


III. Klauzule i ograniczenia:

1. Aktualność wyceny : okres 1 miesiąca od daty wykonania operatu.
2. Oszacowana wartość rynkowa stanowi podstawę negocjacji i może odbiegać od ostatecznej ceny kontraktowej ustalonej między kupującym i sprzedającym.
3. Nin. opinia techniczna nie obejmuje badania oryginalności numerów identyfikacyjnych pojazdu i nie może być w takich celach wykorzystywana.
4. Opinia nie może być publikowana w jakimkolwiek dokumencie bez zgody Wykonawcy, względnie bez uzgodnienia formy i treści takiej publikacji.
5. Informacje zawarte w nin. opinii nie mogą być bez zgody Wykonawcy powielane w części lub w całości, względnie kopiowane w jakiegokolwiek innej postaci.

Pieczętka firmowa

**TECHMOT-EKSPERT**  
Miroslaw Łagodziński  
Rzecznawstwo Motoryzacyjne i Majątkowe  
41-200 Sosnowiec ul. Legionów 2B/28  
NIP 644-187-61-50, REGON 273527879

Pieczętka, podpis rzeczoznawcy



# ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: TE-0700620

z dnia: 2020/07/22

Rzeczoznawca : mgr inż. Mirosław Łagodziński - RS000124

Zlecceniodawca: Gmina Sławków

Adres: ul. Rynek 1, 41-260 Sławków

Zlec. pismo, znak:

z dnia: 2020/07/14

Właściciel: Gmina Sławków

Adres: ul. Rynek 1, 41-260 Sławków

Dokument: dowód rejestracyjny seria: DR/BAQ numer: 0761799

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2020

Marka: DACIA Model pojazdu: Duster dCi MR 10  
Wersja: Ambiance Nr rejestracyjny: SBE 75745 Rok prod.: 2013  
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy Nr IE: 009-00216

## USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

### KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2013	05	24000	24000
2012	05	22150	22150
2011	05	20450	20450
2010	05	18900	18900

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (86 mies.) ..... 24 000 PLN

Normatywny okres eksploatacji ..... 86 mies.  
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) ..... 2013/12/30  
Rzeczywisty okres eksploatacji ..... 79 mies.  
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ... 923 PLN po korekcie: 24 923 PLN

### LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2013.03-2013.10

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Klimatyzacja	0,25			4,95	0,84	1 042
2	Tarcze kół ze stopów lekkich	0,50			3,13	0,69	537

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... 1 579 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE ..... 1 579 PLN po korekcie: 26 502 PLN

Przebieg normatywny ..... 103 000 km

Przebieg rzeczywisty odczytany ..... 92 055 km

KOREKTA ZA PRZEBIEG ..... 464 PLN po korekcie: 26 966 PLN

### ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 348
naprawa uszkodzeń	-5,2	-1 400
KOREKTY RÓŻNE		- 2 748 PLN po korekcie: 24 218 PLN

**STAN OGUMIENIA:**

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]
Przednia					Lewe:	359	83*	3				
									Prawe:	359	94*	2,1
Tylna					Lewe:	359	78*	3,4				
									Prawe:	359	84*	2,9
KOREKTA ZA OGUMIENIE .....										- 499 PLN po korekcie:		23 719 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU .....												23 700 PLN

Pieczęćka firmowa

**TECHMOT-EKSPERT**  
**Mirosław Łagodziński**  
 Rzecznawstwo Motoryzacyjne i Majątkowe  
 41-200 Sosnowiec ul. Legionów 2B/28  
 NIP 644-187-61-50, REGON 273527879

Pieczęćka, podpis rzeczoznawcy



# ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: TE-0700620

z dnia: 2020/07/22

Rzeczoznawca : mgr inż. Mirosław Łagodziński - RS000124

Zleceniodawca: Gmina Sławków

Adres: ul. Rynek 1, 41-260 Sławków

Zlec. pismo, znak:

z dnia: 2020/07/14

Właściciel: Gmina Sławków

Adres: ul. Rynek 1, 41-260 Sławków

Dokument: dowód rejestracyjny seria: DR/BAQ numer: 0761799

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2020

Marka: DACIA

Model pojazdu: Duster dCi MR`10


Wersja: Ambiance

Nr rejestracyjny: SBE 75745

Rok prod.: 2013

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

## OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: TE-0700620

z dnia: 2020/07/22

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2020

Marka: DACIA

Model pojazdu: Duster dCi MR`10

Wersja: Ambiance

Nr rejestracyjny: SBE 75745

Rok prod.: 2013

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



SBE75745\_001




SBE75745\_002



SBE75745\_003



SBE75745\_004



SBE75745\_005

